



Voilerie Reparations / Wings-Repairs

Z.A. de Perroix F.74290 Talloires
Tél. : 04 50 64 41 02 - Fax : 04 50 64 41 17

ripair@ripair.com
www.ripair.com

FICHE DE CONTROLE COMPLET N°:9241

28/07/2008 Par : Nadia et Eléna

signature:

N° client: 10888 KETTLE

Chris

Box 1001 Mont Currie BC

2K0 VON

Canada

DESIGNATION DE LA VOILE

Marque : Niviuk

Modèle : Artik

Taille voile: S

Numéro de série : B30234

Couleur Intrados : bleu blanc et noir Couleur Extrados : bleu blanc et noir

Etat Général : Bon état

CONTROLE GENERAL

Bord d'attaque	Bon
Bord de fuite	Bon
Attaches	Bon
Attaches frein	Bon
Intrados	Bon
Extrados	Bon

Profils	Bon
Suspentes basses	Bon
Suspentes hautes	Bon
Suspentes freins	Bon
Élévateurs	Bon

CONTROLE CALAGE

Calage Bon

CONTROLE DE POROSITE

Mesures relevées	Mini	Maxi
Extrados	228	567
Intrados	175	850

Etat extrados	Bon
Etat intrados	Bon

* Les mesures sont effectuées avec un porosimètre de la marque JDC Electronique.

* Les seuils critiques dépendent des tissus, des modèles et ne peuvent être communiqués que par les constructeurs de paraventes.

NIVEAU DE RESISTANCE DES SUSPENTES

	Minimum toléré	Résistance	
A Basse	65	125	Bon
A Inter			
A Haute	30	37	Bon

* Le test est effectué sur toute la longueur de la suspente

* Le niveau de rupture est calculé en traction, sans choc, avec un capteur de force de la marque MICA

NIVEAU DE RESISTANCE DES TISSUS

Résistance des tissus Bon

* La mesure est effectuée avec un dynamomètre de la marque BETTSOMETER

Suite au contrôle nous avons effectué sur votre voile :

Remplacement des drisses de freins.

Remplacement panneau extrados 1 à droite.

Pose des repairs adhésifs: extrados 16 à gauche et 1 à droite.

Contrôle valable 1 an ou 100 heures d'utilisation.

Apte au vol

Inapte au vol

X

WARNING: VOTRE VOILE SORT D'UNE VOILERIE IL EST INDISPENSABLE D'EFFECTUER UN GONFLAGE EN PENTE ECOLE AVANT LE PREMIER VOL

MERCI DE VOTRE CONFIANCE ET BONS VOLS